

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung EU Nr. 305/2011
geändert durch die delegierte Verordnung EU Nr. 574/2014



RAPID-FLOOR TURBO CT Eco

Stand: 2024-04 Seite 1 von 1

Mineralischer Austrocknungsbeschleuniger für konventionelle Zementestriche

Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers

RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH
Auerstraße 4
45663 Recklinghausen

System zur Bewertung und Notifizierte Stelle

- System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 4
- Der Hersteller hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung vorgenommen und bewertet die Leistungsfähigkeit des Produkts durch eine regelmäßige werkseigene Produktionskontrolle.

Erklärte Leistung

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte Technische Spezifikation |
|-----------------------------------|-----------------------------|--|
| Brandverhalten | A1 | EN 13813-2002 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen | CT | |
| Wasserdurchlässigkeit | keine Leistung festgestellt | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit | keine Leistung festgestellt | |
| Druckfestigkeit | C30 bis C40 | |
| Biegezugfestigkeit | F5 bis F6 | |
| Verschleißwiderstand | keine Leistung festgestellt | |
| Schallisolierung | keine Leistung festgestellt | |
| Schallabsorption | keine Leistung festgestellt | |
| Wärmedämmung | keine Leistung festgestellt | |
| Chemische Beständigkeit | keine Leistung festgestellt | |

Erklärung

Das Produkt entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein die RAPID-FLOOR Estrichtechnologie GmbH.

Recklinghausen im April 2024

i.A. Dirk von Pidoll | Technische Leitung